

# 改善箇所説明図

【対象車両外観】



【現状】



【改善後】



注:  は不具合発生箇所

## 【不具合の内容】

大型トラックにおいて、リヤコンビネーションランプの左右が誤って取り付けられたものがあり、水抜きが適切に行われず、ランプが不点灯となるおそれがある。また、尾灯の照明部が設計の状態と異なるため、保安基準に適合しないおそれがある。

## 【改善の内容】

全車両、リヤコンビネーションランプの取り付け状態を確認し、誤って取り付けられた場合は左右を組み換える。

## 【識別方法】

改善実施済車には運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No.4213のステッカーを貼付けする。