

## 改善箇所説明図

### 【対象車両外観】




図1 ドライブシャフト取付け位置・車両外観




図2 ドライブシャフト取付け位置  
車両下面 矢視図

### 【改善対象部位詳細】




図3 ドライブシャフト外観




図4 スプラインヨーク外観

### 【不具合の内容】

ブーム付きコンクリート作業車の油圧ポンプ用ドライブシャフトにおいて、当該シャフトの溶接方法が不適切なため、強度が不足しているものがある。  
そのため、当該溶接部から亀裂が発生しシャフトが破損して油圧を発生することができず、コンクリートの圧送作業ができなくなるおそれがある。

### 【改善の内容】

全車両、当該ドライブシャフトを良品に交換する。

### 【識別方法】

改善実施車には、操作盤に識別のステッカーを貼り付けする。