



改善箇所説明図

【改善対象部位】




【改善箇所】

旋回ベアリング締結部詳細



不具合形状締結部詳細



対策形状締結部詳細

□は交換部品を示す。

【不具合の内容】

コンクリート作業車のブームの旋回ベアリング締結部において、締結部材の設計が不適切なため、締結部材の接触面に変形が生じることがある。そのままの状態で使用し続けると、締結力が低下してブームの動作が不安定になるため、ブームを用いた作業を継続できなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両の旋回締結部の締結部材を対策型に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に改善実施済を示すステッカを貼付する。