## 弊社製品 1台積車両運搬車「フラトップ®」をご使用の皆様へ 自主改善のお詫びと無償修理のお知らせ

平素は弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品1台積車両運搬車「フラトップ」の修理用部品として出荷しました番号灯(ライセンスランプ)におきまして、番号灯の電球を間違えて組み付けて出荷したものがあります。そのため、番号灯の照度が不足し、保安基準を満足しないおそれがあるため、国土交通省に自主改善を届出しました。

つきましては、下記の車両をご使用いただき、かつ番号灯を交換されたお客様におかれましては、番号灯の電球の交換作業を実施させていただきたく存じます。ご多忙中のところ恐れ入りますが、弊社お問合せ窓口又は番号灯の交換をご用命いただきましたサービス工場にご連絡戴きますよう宜しくお願い申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。ここに謹んでお詫びを申し上げます。

## 1. 対象車両

平成23年以降に三菱ふそう製小型車(車名及び通称名:「三菱ふそう・キャンター」)及び日産製小型車(車名及び通称名:「日産・アトラス」)に弊社1台積車両運搬車を架装された車両にて、平成28年7月以降に破損・修理等にて番号灯を交換された車両が対象となります。

## 2. 対象部品

対象の製品名	自主改善対象製品の製作期間	部品番号	部品名称	自主改善 対象個数	備考
車両運搬車 の番号灯	平成28年7月15日 ~令和2年6月9日	JN74-Y0042- ②	ライセンスランプ の電球	60	
合 計	137H2-T-0713 H	<b>a</b>	*> 电机	60	

## 3. お問合せ窓口 : 極東開発工業株式会社

お問合せ先	電話番号	
東部パーツセンター		046-201-0333
中部パーツセンター	愛知	0568-71-2244
西部パーツセンター	兵庫	0794-82-2974
ロードサービス部 北海道サービス課 部品係	北海道	011-251-5337
ロードサービス部 東北サービス課 部品係	宮城	022-236-6695
ロードサービス部 九州サービス課 部品係	福岡	0948-22-3811